

Úřad městyse Krucemburk

Nám. J. Zrzavého 13

Krucemburk

Č.j.604/2012

Úřad městyse Krucemburk

Toto rozhodnutí nabylo právní moci

dne 11. 12. 2012

Vyznačeno dne 2. 1. 2013

V Krucemburku dne 8.11.2012

Rozhodnutí o povolení ke kácení dřeviny a o uložení náhradní výsadby

Úřad městyse Krucemburk jako příslušný orgán státní správy ochrany přírody a krajiny podle ustanovení § 76 odst. 1 písm. a) zákona ČNR č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějších zněních na základě provedeného správního řízení rozhodl takto:

Podle ustanovení § 8 odst.1 zákona ČNR č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny povolujeme ŘSD ČR Správa Jihlava kácení stromů dle seznamu v žádosti na pozemku p.č.1719/1 a 1746/1 k.ú. Krucemburk

dřevina	prům.	dřevina	prům.
javor mléč		56 Jilm vaz	65
Javor klen	70	lípa malolistá	31
bříza bělokorá	41	lípa malolistá	37
jasan ztepilý	65	lípa malolistá	64
bříza bělokorá	36	lípa malolistá	56
bříza bělokorá	33	lípa malolistá	66
lípa velkolistá	51	lípa malolistá	40
javor mléč	63	lípa malolistá	43
bříza bělokorá	32	bříza bělokorá	36
bříza bělokorá	44	bříza bělokorá	36
bříza bělokorá	28	bříza bělokorá	40
bříza bělokorá	48	bříza bělokorá	33
Javor klen	72	bříza bělokorá	29
bříza bělokorá	37	bříza bělokorá	44
bříza bělokorá	33	dub letní	50
lípa malolistá	54	javor horský	67
jasan ztepilý	51	javor horský	91
javor mléč	56	Jilm vaz	61
jasan ztepilý	64	bříza bělokorá	27
lípa malolistá	66	bříza bělokorá	31
jasan ztepilý	70	bříza bělokorá	42
jasan ztepilý	68	bříza bělokorá	30
lípa malolistá	69	bříza bělokorá	37
javor mléč	76	dub letní	33
javor mléč	77		
javor horský	76		
lípa malolistá	55		
jasan ztepilý	64		

Odůvodnění

Dne 15.10.2012 podalo ŘSD ČR správa Jihlava , Kosovská 10a, Jihlava žádost o povolení pokácení stromů na pozemku 1719/1 a 1746/1 k.ú. Krucemburk

Správní orgán přezkoumal žádost a shledal ji úplnou.

V provedeném správním řízení bylo zjištěno, že dřeviny nejsou významným krajinným prvkem ve smyslu ustanovení § 3 písm. b) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Kácení stromů nebylo povoleno komisí z důvodu významného druhu dřeviny a dobrého zdravot. stavu. Podklady pro rozhodnutí: *žádost ze dne 15.10.2012, skutečnosti zjištěné při ústním jednání, ohledání na místě samém.*

Z uvedených důvodů bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání ke Krajskému úřadu kraje Vysočina – odbor životního prostředí podáním na Úřad městyse Krucemburk ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.



Mgr. Jiří Havlíček

Starosta městyse



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

ÚŘAD MĚSTYSE KRUCEMBURK	
okres Havlíčkův Brod	
Došlo dne	15.10.2012
Č.j.	604/2012 RK
942/2012	

V Jihlavě dne 10.10.2012
Č.j. 1298 IRSD/39200/2012

Městys Krucemburk

nám. Jana Zrzavého
582 66 Krucemburk

Vyřizuje: David Ladra
Tel. 567 584 646

Věc: ŽÁDOST KE KÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES

Adresa příslušného úřadu:

Úřad: Městys Krucemburk, nám. Jana Zrzavého
PSC, obec: 582 63 Krucemburk

Jméno žadatele:

Název: Ředitelství silnic a dálnic ČR,
Adresa: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4
IČO: 65993390
zastoupený ředitelkou Správy Jihlava

Adresa pro doručování:

ŘSD ČR, Správa Jihlava
Kosovská 10a
586 01 Jihlava
osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby: Ing. Tesařová

Číslo parcely pozemku, kde se dřeviny nacházejí: 1719/1, 1746/1

Katastrální území: Krucemburk

Zdůvodnění žádosti: Jedná se o likvidaci stromů při silnici I/37, k.ú. Krucemburk okrese Havlíčkův Brod. Důvodem ke kácení je skutečnost, že uvedené dřeviny se nachází v celkovém špatném stavu (dle dendrologického hodnocení se jedná o dřeviny rizikové). Svým stanovištěm tak představují riziko z pohledu bezpečnosti silničního provozu. Vzhledem k intenzitě dopravy v tomto úseku uvedené silnice první třídy, je likvidace těchto dřevin nezbytná.

Specifikace dřevin (počet, druh a obvod kmene stromů ve výšce 130 cm nad zemí):

pořadí	označení stromu v terénu	číslo silnice	číslo v mapě	Taxon lat.	Taxon čes.	průměr kmene	obvod kmene	výška (m)	průměr koruny	Stabilita zlom	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Zdravotní stav	(příslušná obec) + katastrální území	parcelní číslo	Poznámka
214	1	37	548	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	56	176	16,0	12	4	4	3	3	(Městys Kruceburk, nám. Jana Zrzavého, 582 66 Kruceburk Kruceburk	1719/1	Poškozen kořenový systém při opravě vozovky na začátku roku 2009. Infekce kmene. Infekce báze kmene. Infekce kosterních větví. Dutý kmen. Infekce kmene. Mechanické poškození kořenových náběhů.
215	2	37	553	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	70	220	19,0	17	3	3	4	4	(Městys Kruceburk, nám. Jana Zrzavého, 582 66 Kruceburk Kruceburk	1719/1	Poškozen kořenový systém při opravě vozovky na začátku roku 2009. Infekce kmene. Infekce báze kmene. Infekce kosterních větví.
216	3	37	554	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	41	129	14,0	10	3	3	3	3	(Městys Kruceburk, nám. Jana Zrzavého, 582 66 Kruceburk Kruceburk	1719/1	Poškozen kořenový systém při opravě vozovky na začátku roku 2009. Infekce kosterních větví. Infekce báze kmene. Mechanické poškození kmene. Vletové otvory.
217	4	37	558	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	65	204	17,0	12	2	2	3	3	(Městys Kruceburk, nám. Jana Zrzavého, 582 66 Kruceburk Kruceburk	1719/1	Poškozen kořenový systém při opravě vozovky na začátku roku 2009. Infekce báze kmene. Infekce kmene. Mechanické poškození kmene. Mechanické poškození náběhů. Velké řezné rány.
218	5	37	560	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	36	113	14,0	8	3	3	3	3	(Městys Kruceburk, nám. Jana Zrzavého, 582 66 Kruceburk Kruceburk	1719/1	Poškozen kořenový systém při opravě vozovky na začátku roku 2009. Infekce báze kmene. Infekce kmene. Mechanické poškození kmene. Nevhodná struktura větvení.
219	6	37	561	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	33	104	14,0	11	2	2	3	3	(Městys Kruceburk, nám. Jana Zrzavého, 582 66 Kruceburk Kruceburk	1719/1	Poškozen kořenový systém při opravě vozovky na začátku roku 2009. Infekce kmene. Infekce báze kmene. Infekce kosterních větví. Předpokládáný dutý kmen.
220	7	37	563	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	51	160	17,0	11	3	3	3	3	(Městys Kruceburk, nám. Jana Zrzavého, 582 66 Kruceburk Kruceburk	1719/1	Poškozen kořenový systém při opravě vozovky na začátku roku 2009. Infekce báze kmene. Infekce kmene. Větve zasahují do průjezdního profilu vozovky. Nevhodná struktura větvení. Potlačit jednu z větví kodominantního větvení.
221	8	37	568	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	63	198	18,0	15	3	3	3	3	(Městys Kruceburk, nám. Jana Zrzavého, 582 66 Kruceburk Kruceburk	1719/1	Rozsáhlá infekce kmene. Poškozen kořenový systém při opravě vozovky na začátku roku 2009. Dutý kmen.
222	9	37	569	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	32	100	13,0	9	3	3	3	3	(Městys Kruceburk, nám. Jana Zrzavého, 582 66 Kruceburk Kruceburk	1719/1	Poškozen kořenový systém při opravě vozovky na začátku roku 2009. Infekce kmene. Dutý kmen.

223	10	37	571	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	44	138	18,0	13	2	Významnější narušení statiky - riziko pádu větví	3	zdravotní stav výrazně zhoršený	(Městys Krucemburk, nám. Jana Zrzavého, 582 66 Krucemburk) Krucemburk	1719/1	Poškozen kořenový systém při opravě vozovky na začátku roku 2009. Infekce kosterních větví. Infekce kosterního větvení. Předpokládány dutý kmen.
224	11	37	572	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	28	88	12,0	8	2	Významnější narušení statiky - riziko pádu větví	3	zdravotní stav výrazně zhoršený	(Městys Krucemburk, nám. Jana Zrzavého, 582 66 Krucemburk) Krucemburk	1719/1	Poškozen kořenový systém při opravě vozovky na začátku roku 2009. Infekce kmene. Infekce kosterních větví. Mechanické poškození kmene.
225	12	37	574	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	48	151	18,0	13	2	Významnější narušení statiky - riziko pádu větví	3	zdravotní stav výrazně zhoršený	(Městys Krucemburk, nám. Jana Zrzavého, 582 66 Krucemburk) Krucemburk	1719/1	Poškozen kořenový systém při opravě vozovky na začátku roku 2009. Infekce kmene. Infekce kosterních větví. Mechanické poškození kmene.
226	13	37	575	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	72	226	22,0	16	3	Riziko pádu kosterních větví nebo částí koruny	3	zdravotní stav výrazně zhoršený	(Městys Krucemburk, nám. Jana Zrzavého, 582 66 Krucemburk) Krucemburk	1719/1	Poškozen kořenový systém při opravě vozovky na začátku roku 2009. Infekce kmene. Infekce kosterního větvení. Infekce kosterních větví. Předpokládány dutý kmen. Mechanické poškození kmene. Velké řezné rány. Suché větve v koruně nad vozovkou.
227	14	37	576	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	37	116	17,0	12	2	Významnější narušení statiky - riziko pádu větví	3	zdravotní stav výrazně zhoršený	(Městys Krucemburk, nám. Jana Zrzavého, 582 66 Krucemburk) Krucemburk	1719/1	Poškozen kořenový systém při opravě vozovky na začátku roku 2009. Infekce kmene. Infekce kosterních větví. Mechanické poškození kmene. Bakteriální výtok. Velké řezné rány.
228	15	37	579	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	33	104	14,0	9	2	Významnější narušení statiky - riziko pádu větví	3	zdravotní stav výrazně zhoršený	(Městys Krucemburk, nám. Jana Zrzavého, 582 66 Krucemburk) Krucemburk	1719/1	Poškozen kořenový systém při opravě vozovky na začátku roku 2009. Infekce kmene. Infekce kosterního větvení. Mechanické poškození kmene. Velké řezné rány.
229	16	37	593	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	54	170	18,0	15	3	Riziko pádu kosterních větví nebo částí koruny	3	zdravotní stav výrazně zhoršený	(Městys Krucemburk, nám. Jana Zrzavého, 582 66 Krucemburk) Krucemburk	1746/1	Infekce kmene. Infekce kmene.
230	17	37	598	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	51	160	17,0	11	3	Riziko pádu kosterních větví nebo částí koruny	3	zdravotní stav výrazně zhoršený	(Městys Krucemburk, nám. Jana Zrzavého, 582 66 Krucemburk) Krucemburk	1746/1	Infekce kmene. Infekce kosterních větví. Velké řezné rány. Strom v minulosti sesazen, nyní jeho korunu tvoří velké sekundární výhonky.
231	18	37	599	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	56	176	17,0	14	4	Havarijní stav, rozpadající se koruna nebo kmen	4	rozpadající se strom	(Městys Krucemburk, nám. Jana Zrzavého, 582 66 Krucemburk) Krucemburk	1746/1	Infekce kmene. Infekce kmene. Suché větve v koruně nad vozovkou. Zeela odumřelý.
232	19	37	600	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	64	201	21,0	19	2	Významnější narušení statiky - riziko pádu větví	3	zdravotní stav výrazně zhoršený	(Městys Krucemburk, nám. Jana Zrzavého, 582 66 Krucemburk) Krucemburk	1746/1	Infekce kmene. Infekce kosterních větví. Suché větve v koruně. Velké řezné rány.
233	20	37	603	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	66	207	16,0	12	3	Riziko pádu kosterních větví nebo částí koruny	3	zdravotní stav výrazně zhoršený	(Městys Krucemburk, nám. Jana Zrzavého, 582 66 Krucemburk) Krucemburk	1746/1	Infekce kmene. Infekce kosterního větvení. Nevhodná struktura větvení. Dutý kmen.
234	21	37	607	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	70	220	17,0	12	3	Riziko pádu kosterních větví nebo částí koruny	3	zdravotní stav výrazně zhoršený	(Městys Krucemburk, nám. Jana Zrzavého, 582 66 Krucemburk) Krucemburk	1746/1	Infekce kmene. Infekce kosterních větví. Mechanické poškození kmene. Dutina v kosterní větví.


235	22	37	610	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	68	214	18,0	15	3	Riziko pádu kosterních větví nebo částí koruny	3	zdravotní stav výrazně zhoršený	(Městys Krucemburk, nám. Jana Zrzavého, 582 66 Krucemburk Krucemburk	1746/1	Infekce báze kmene. Infekce kosterních větví. Suché větve v koruně nad vozovkou. Mechanické poškození kmene. Suché zavěšené větve v koruně nad vozovkou.
236	23	37	611	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	69	217	19,0	13	4	Havarijní stav, rozpadající se koruna nebo kmen	3	zdravotní stav výrazně zhoršený	(Městys Krucemburk, nám. Jana Zrzavého, 582 66 Krucemburk Krucemburk	1746/1	Infekce kmene. Tlaková vidlice v kosterním větvení. Prasklá tlaková vidlice v kosterním větvení.
237	24	37	618	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	76	239	19,0	17	3	Riziko pádu kosterních větví nebo částí koruny	3	zdravotní stav výrazně zhoršený	(Městys Krucemburk, nám. Jana Zrzavého, 582 66 Krucemburk Krucemburk	1746/1	Infekce kmene. Infekce kosterního větvení. Infekce báze kmene. Velké řezné rány. Mechanické poškození kmene. Nevhodná struktura větvení.
238	25	37	621	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	77	242	21,0	17	3	Riziko pádu kosterních větví nebo částí koruny	3	zdravotní stav výrazně zhoršený	(Městys Krucemburk, nám. Jana Zrzavého, 582 66 Krucemburk Krucemburk	1746/1	Infekce báze kmene. Infekce kmene. Infekce kosterních větví. Mechanické poškození kmene. Velké řezné rány.
239	26	37	625	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	76	239	5,0	4	1	Mírné narušení statických poměrů	3	zdravotní stav výrazně zhoršený	(Městys Krucemburk, nám. Jana Zrzavého, 582 66 Krucemburk Krucemburk	1746/1	V nedávné době ošřeven radikálně sesazen a proveden "korunkový řez", resp. "přirode blízkou metodou" Infekce báze kmene. Mechanické poškození kmene.
240	27	37	627	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	55	173	14,0	11	3	Riziko pádu kosterních větví nebo částí koruny	3	zdravotní stav výrazně zhoršený	(Městys Krucemburk, nám. Jana Zrzavého, 582 66 Krucemburk Krucemburk	1746/1	Infekce báze kmene. Nevhodná struktura větvení. Infekce kmene. Mechanické poškození kmene. Tlaková vidlice v kosterním větvení.
241	28	37	631	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	64	201	18,0	17	3	Riziko pádu kosterních větví nebo částí koruny	3	zdravotní stav výrazně zhoršený	(Městys Krucemburk, nám. Jana Zrzavého, 582 66 Krucemburk Krucemburk	1746/1	Infekce kmene. Suché větve v koruně nad vozovkou. Infekce kosterních větví.
242	29	37	634	<i>Ulmus laevis</i>	jílm vaz	65	204	17,0	11					(Městys Krucemburk, nám. Jana Zrzavého, 582 66 Krucemburk Krucemburk	1746/1	Téměř suchý.
243	30	37	1002	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	31	97	11,0	7	2	Významnější narušení statiky - riziko pádu větví	3	zdravotní stav výrazně zhoršený	(Městys Krucemburk, nám. Jana Zrzavého, 582 66 Krucemburk Krucemburk	1746/1	Infekce báze kmene. Suché větve v koruně.
244	31	37	1004	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	37	116	15,0	9	3	Riziko pádu kosterních větví nebo částí koruny	3	zdravotní stav výrazně zhoršený	(Městys Krucemburk, nám. Jana Zrzavého, 582 66 Krucemburk Krucemburk	1746/1	Infekce báze kmene. Infekce kmene.
245	32	37	1006	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	64	201	15,0	11	2	Významnější narušení statiky - riziko pádu větví	3	zdravotní stav výrazně zhoršený	(Městys Krucemburk, nám. Jana Zrzavého, 582 66 Krucemburk Krucemburk	1746/1	Infekce kmene. Infekce báze kmene. Odlomená část koruny. Velké řezné rány.
246	33	37	1012	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	56	176	16,0	12	3	Riziko pádu kosterních větví nebo částí koruny	2	zdravotní stav zhoršený	(Městys Krucemburk, nám. Jana Zrzavého, 582 66 Krucemburk Krucemburk	1746/1	Nevhodná struktura větvení. Infekce kmene. Tlaková vidlice v kosterním větvení. Mechanické poškození kmene. Bakteriální výtok.
247	34	37	1019	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	66	207	12,0	10	3	Riziko pádu kosterních větví nebo částí koruny	2	zdravotní stav zhoršený	(Městys Krucemburk, nám. Jana Zrzavého, 582 66 Krucemburk Krucemburk	1746/1	Infekce kmene. Nevhodná struktura větvení. Tlaková vidlice v kosterním větvení. Prasklina na kosterní větví.

248	35	37	1027	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	40	126	15,0	9	3	Riziko pádu kosterních větví nebo částí koruny	3	zdravotní stav výrazně zhoršený	(Městys Krucemburk, nám. Jana Zrzavého, 582 66 Krucemburk Krucemburk	1746/1	Infekce kosterního větvení. Veliké řezné rány.
249	36	37	1029	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	43	135	12,0	8	2	Významnější narušení státky - riziko pádu větví	3	zdravotní stav výrazně zhoršený	(Městys Krucemburk, nám. Jana Zrzavého, 582 66 Krucemburk Krucemburk	1746/1	Nevhodná struktura větvení. Infekce kmene. V nedávné době redukován. Infekce kmene. Mechanické poškození kmene.
250	37	37	1038	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	36	113	17,0	8	3	Riziko pádu kosterních větví nebo částí koruny	3	zdravotní stav výrazně zhoršený	(Městys Krucemburk, nám. Jana Zrzavého, 582 66 Krucemburk Krucemburk	1719/1	Poškozen kořenový systém při opravě vozovky na začátku roku 2009. Infekce kmene. Tlaková vidlice v kosterním větvení. Dutý kmen. Vletové otvory pod kosterním větvení.
251	38	37	1039	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	36	113	17,0	8	4	Havarijný stav, rozpadající se koruna nebo kmen	3	zdravotní stav výrazně zhoršený	(Městys Krucemburk, nám. Jana Zrzavého, 582 66 Krucemburk Krucemburk	1719/1	Poškozen kořenový systém při opravě vozovky na začátku roku 2009. Infekce kmene. Tlaková vidlice v kosterním větvení. Dutý kmen. Vletové otvory pod kosterním větvení. Prasklina na kmeni.
252	39	37	1045	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	40	126	16,0	10	3	Riziko pádu kosterních větví nebo částí koruny	2	zdravotní stav zhoršený	(Městys Krucemburk, nám. Jana Zrzavého, 582 66 Krucemburk Krucemburk	1719/1	Poškozen kořenový systém při opravě vozovky na začátku roku 2009. Infekce kmene. Infekce kmene. Horizontální prasklina na větví.
253	40	37	1047	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	33	104	19,0	13	2	Významnější narušení státky - riziko pádu větví	3	zdravotní stav výrazně zhoršený	(Městys Krucemburk, nám. Jana Zrzavého, 582 66 Krucemburk Krucemburk	1719/1	Poškozen kořenový systém při opravě vozovky na začátku roku 2009. Infekce kmene. Infekce kmene. Mechanické poškození kmene.
254	41	37	1050	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	29	91	14,0	9	3	Riziko pádu kosterních větví nebo částí koruny	2	zdravotní stav zhoršený	(Městys Krucemburk, nám. Jana Zrzavého, 582 66 Krucemburk Krucemburk	1719/1	Poškozen kořenový systém při opravě vozovky na začátku roku 2009. Prasklina na kmeni. Infekce báze kmene. Infekce kosterního větvení. Infekce kmene. Veliké řezné rány.
255	42	37	1051	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	44	138	18,0	13	3	Riziko pádu kosterních větví nebo částí koruny	3	zdravotní stav výrazně zhoršený	(Městys Krucemburk, nám. Jana Zrzavého, 582 66 Krucemburk Krucemburk	1719/1	Poškozen kořenový systém při opravě vozovky na začátku roku 2009. Infekce kmene. Infekce kmene. Mechanické poškození kmene. Zcela odumřelý.
256	43	37	1052	<i>Quercus robur</i>	dub letní	50	157	13,0	13	3	Riziko pádu kosterních větví nebo částí koruny	3	zdravotní stav výrazně zhoršený	(Městys Krucemburk, nám. Jana Zrzavého, 582 66 Krucemburk Krucemburk	1719/1	Poškozen kořenový systém při opravě vozovky na začátku roku 2009. Infekce kmene. Mechanické poškození kmene. Zcela odumřelý.
257	44	37	1057	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	67	210	17,0	12	3	Riziko pádu kosterních větví nebo částí koruny	3	zdravotní stav výrazně zhoršený	(Městys Krucemburk, nám. Jana Zrzavého, 582 66 Krucemburk Krucemburk	1719/1	Poškozen kořenový systém při opravě vozovky na začátku roku 2009. Infekce kmene. Infekce kosterního větvení. Bakteriální výtok. Veliké řezné rány. Předpokládány dutý kmen.
258	45	37	1063	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	91	286	18,0	15	3	Riziko pádu kosterních větví nebo částí koruny	3	zdravotní stav výrazně zhoršený	(Městys Krucemburk, nám. Jana Zrzavého, 582 66 Krucemburk Krucemburk	1719/1	Poškozen kořenový systém při opravě vozovky na začátku roku 2009. Infekce kmene. Infekce kosterních větví. Dutý kmen. Suché větve v koruně nad vozovkou. Veliké řezné rány.
259	46	37	1067	<i>Ulmus laevis</i>	jilm vaz	61	192	19,0	13	3	Riziko pádu kosterních větví nebo částí koruny	3	zdravotní stav výrazně zhoršený	(Městys Krucemburk, nám. Jana Zrzavého, 582 66 Krucemburk Krucemburk	1719/1	Infekce kmene. Poškozen kořenový systém při opravě vozovky na začátku roku 2009. Infekce kosterních větví.
260	47	37	1068	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	27	85	11,0	9	2	Významnější narušení státky - riziko pádu větví	3	zdravotní stav výrazně zhoršený	(Městys Krucemburk, nám. Jana Zrzavého, 582 66 Krucemburk Krucemburk	1719/1	Infekce kosterního větvení. Poškozen kořenový systém při opravě vozovky na začátku roku 2009. Dutý kmen.

261	48	37	1072	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	31	97	16,0	12	2	Významnější narušení statiky - riziko pádu větví	3	zdravotní stav výrazně zhoršený	(Městys Kruceburk, nám. Jana Zizavého, 582 66 Kruceburk Kruceburk	1719/1	Poškozen kořenový systém při opravě vozovky na začátku roku 2009. Infekce báze kmene. Infekce kosterního větvení. Mechanické poškození kmene. Dutý kmen.
262	49	37	1074	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	42	132	17,0	15	3	Riziko pádu kosterních větví nebo částí koruny	3	zdravotní stav výrazně zhoršený	(Městys Kruceburk, nám. Jana Zizavého, 582 66 Kruceburk Kruceburk	1719/1	Poškozen kořenový systém při opravě vozovky na začátku roku 2009. Infekce kmene. Infekce báze kmene. Infekce kosterních větví. Dutý kmen.
263	50	37	1075	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	30	94	15,0	7	3	Riziko pádu kosterních větví nebo částí koruny	2	zdravotní stav zhoršený	(Městys Kruceburk, nám. Jana Zizavého, 582 66 Kruceburk Kruceburk	1719/1	Poškozen kořenový systém při opravě vozovky na začátku roku 2009. Infekce kmene. Infekce kosterního větvení. Velké řezné rány. Mechanické poškození kmene.
264	51	37	1079	<i>Quercus robur</i> <i>Fastigiata</i>	dub letní 'Fastigiata	33	104	11,0	3	3	Riziko pádu kosterních větví nebo částí koruny	3	zdravotní stav výrazně zhoršený	(Městys Kruceburk, nám. Jana Zizavého, 582 66 Kruceburk Kruceburk	1719/1	Poškozen kořenový systém při opravě vozovky na začátku roku 2009. Infekce báze kmene. Suché větve v koruně. Zcela odumřelé.
265	52	37	1081	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	37	116	13,0	8	3	Riziko pádu kosterních větví nebo částí koruny	3	zdravotní stav výrazně zhoršený	(Městys Kruceburk, nám. Jana Zizavého, 582 66 Kruceburk Kruceburk	1719/1	Poškozen kořenový systém při opravě vozovky na začátku roku 2009. Infekce báze kmene. Infekce kmene. Dutý kmen.

Informace o parcele

Parcelní číslo: 1719/1
 Obec: [Krucemburk \[568945\]](#)
 Katastrální území: [Krucemburk \[676624\]](#)
 Číslo LV: 854
 Výměra [m²]: 13072
 Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
 Mapový list: GUST2880,V.S.XVII-21-14
 Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě
 Způsob využití: silnice
 Druh pozemku: ostatní plocha



Zobrazení v grafickém prohlížeči

Vlastníci, jiní oprávnění

<i>Vlastnické právo</i>		
Jméno/název	Adresa	Podíl
Česká republika		
<i>Příslušnost hospodařit s majetkem státu</i>		
Jméno/název	Adresa	Podíl
Ředitelství silnic a dálnic ČR	Na Pankráci 546/56, Praha, Nusle, 140 00	

Způsob ochrany nemovitosti

Název
rozsáhlé chráněné území

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ
Věcné břemeno zřizování a provozování vedení

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.


Zobrazené údaje mají informativní charakter.

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod](#)

Platnost k 19.09.2012 09:23:47

Informace o parcele

Parcelní číslo: 1746/1
 Obec: [Krucemburk \[568945\]](#)
 Katastrální území: [Krucemburk \[676624\]](#)
 Číslo LV: 854
 Výměra [m²]: 11844
 Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
 Mapový list: GUST2880,V.S.XVII-21-09
 Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě
 Způsob využití: silnice
 Druh pozemku: ostatní plocha



Zobrazení v grafickém prohlížeči

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo		
Jméno/název	Adresa	Podíl
Česká republika		
Příslušnost hospodařit s majetkem státu		
Jméno/název	Adresa	Podíl
Ředitelství silnic a dálnic ČR	Na Pankráci 546/56, Praha, Nusle, 140 00	

Způsob ochrany nemovitosti

Název
rozsáhlé chráněné území

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Zobrazené údaje mají informativní charakter.

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod](#)

Platnost k 19.09.2012 09:23:47