


TABULKA S VÝSLEDKY MĚŘENÍ OLOVA A KADMIA V POTISCÍCH SKLENÍČEK
(DUBEN – SRPEN 2016)

Vzorek	Hodnoty těžkých kovů (měřeno bodově XRF rentgenovým spektrometrem)	Obrázek
Sklenice Tropical Paradise VÝROBCE: Nanu Nana	Pb = 67 614 ppm (červená) Cd = 5 914 ppm (červená)	
Sklenice se sovičkami (oranžová) VÝROBCE: Banquet (Bulharsko)	Pb = 54 960 ppm (žlutá) Cd = 2 130 ppm (žlutá)	
Sklenice s Tomem VÝROBCE: Pasabahce	Pb = pod detekčním limitem Cd = pod detekčním limitem	
Sklenice se sovičkami (2) VÝROBCE: Cerve S.P.A. (Itálie)	Pb = 58 492 ppm Cd = 3 162 ppm	
Sklenice s vílami VÝROBCE: Viacom International Inc.	Pb = 43 740 ppm (oranžová) Cd = 3 140 ppm (oranžová)	
Sklenice s melounem VÝROBCE: Kedaung Industrial LTD. (Indonésie)	Pb = 36 370 ppm (červená) Cd = 1 870 ppm (červená)	

Sklenice na Latte VÝROBCE: Cerve SPA (Itálie)	Pb = 44 325 ppm (hnědá) Cd = 1 207 ppm (hnědá)	
Sklenice Tweety VÝROBCE: Pasabahce (Turecko)	Pb = pod detekčním limitem Cd = pod detekčním limitem	
Džbán s ovocem VÝROBCE: Kedaung Industrial, LTD.	Pb = 46 170 ppm (oranžová) Cd = 3 290 ppm (oranžová)	
Sklenice s medvídky VÝROBCE: neuveden	Pb = 41 435 ppm (hnědá) Cd = 2 344 ppm (hnědá)	
Sklenice se slonem VÝROBCE: neuveden	Pb = 51 874 ppm (modrá) Cd = 2 638 ppm (modrá)	
Sklenice s ježkem VÝROBCE: neuveden	Pb = 24 988 ppm (oranžová) Cd = 2 546 ppm (červená)	
Sklenice Murkla VÝROBCE: Ikea (Bulharsko)	Pb = pod detekčním limitem Cd = pod detekčním limitem	
Sklenice Kremla VÝROBCE: Ikea (Bulharsko)	Pb = pod detekčním limitem Cd = pod detekčním limitem	
Sklenice Paverka VÝROBCE: Ikea	Pb = pod detekčním limitem Cd = pod detekčním limitem	